

Säby Kyrka 3/4 1856

N^o 1.

Det i Brunii Sk: H. anförda Runda tornet nedrufts
1849 då Kyrkan reparerades, af Byggmästaren Johannes
Berglund;

Ritningen till ombyggnaden här vara uppgjord af
Härström i Lund.

Kyrkan har sin forna bredd, men har 30 alnars längd
från triumfbågen. Yttre omgifningsmurarna äro 7
quarter tjocka; Tornet ~~går~~ från fotlisten till kistett
var af grof gråsten, till ytterskifte, och det inre fyllt med
brocken af kampsten och kalkcement.

^{af kyrkan} På murarna lägo bjelkar med brädloft.

I Tornet vid gluggarna fanns några bitar tegelsten
för resten ingen annan sten, såsom kalk eller sandsten
af kyrkan ligger 1/2 mil Nord ost från Landskrona på en
slätt.

Detta var hvad som på stället i upplysningsväg kunde
erhållas, jemte de utkast som gjordes se ritning.