

M. 10984 : 1-152.
ACC. N:R. _____

Landskap: Bohuslän Upptecknat av: Johan Pettersson
Härad: Diverse her Adress: Kyrkesund
Socken: " s:r Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1948 Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sten- och jordkällare. s. 1-152 LUF 64.

ACC. N:R M.10984:/.

314
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

N e g a t i v a uppgifter angående överkragade kupolvalv, Bohuslän.

Ingen tradition tyder på att byggnader med överkragade kupolvalv
finnas eller ha funnits i följande socknar:

Skee, Vette härad

Tanum och Lur, Tanums härad

Kville, Kville härad

Foss, Tunge härad

Forshälla, Hjärtum och Västerlanda, Inlands Torpe härad.

ACC. N:R M. 10984:2.

315
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

N e g a t i v a uppgifter angående överkragade kupolvalv, Bohuslän.

Jag har icke påträffat typen i följande socknar:

Hogdal, Vette härad

Naverstad och Mo, Bullarens härad

Svenneby, Bottna, Bärfendal

Lyse, Brastad, Bro, Stångenäs härad

Askum, Tossena, Sotenäs härad

Bokenäs, Skredsvik, Herrestad, Lane härad

Svarteborg, Tunge härad

Resteröd, Ljung, Grinneröd, Ucklum, Inlands Fräkne härad

Ödsmål, Norum, Spekeröd, Jörlanda, Inlands Nordre härad

Säve, Tuve, Backa, Björlanda, Torslanda, Hisings härader.

ACC. N:R M. 10984:3.

318
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Överkragade kupolvalv sägas ha funnits vid Stala, Långelanda och vid Giljan, Gessbo, Tegneby.

Överkragade kupolvalv sägas finnas vid Skeppstala, Tegneby, St. Hjelmvik, Stala, Vassdal, Morlanda, Vasseröd, Tegneby, Brottkärr, Stala, vid torpet Furubacken på Bäckens mark i en hamn, Morlanda, Torp, Myckleby, Stenmalen Häröd, Myckleby ett par stycken, hos Malte Berhtsson, Stillingsön, Myckleby, Intaget, Allmags Sörgård, Myckleby, Bassevad, Långelanda, Angrinseröd, Långelanda, Kållungeröd, Långelanda, Hamburg (Kållungeröds mark) Långelanda, Jonsborg en, Kastet, Långelanda ?, Haga, Långelanda, Kasena, Morlanda, Hällern, Röra (Axel Johansson).

Enligt olika meddelare på Orust.

1 9 4 8

Acc. nr M 10984:4

LUF.

279

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Fräkne Namn: Johan Pettersson
Socken: Forshälla Adress: Kyrkesund
By (gård): Stenshult Nr. Datum: 9 juli 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
delvis väggar/saknas, markerade av sten i ett par skift helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:5.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) **Kilstensvalv** av gråsten, fogat med mössa.

D) **Stenås**, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:6.

LUF.

240

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: I. Carlsson
Socken: Håltå Adress: Kyrkesund
By (gård): Mellan Restad Nr Datum: 6. 7. 1948.
Ägare Gustav Andersson

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:7.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) *Stenås*, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Uppgives vara byggd av en man, som föddes 1812.

291

Acc. nr M10984:8,

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: H å l t a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): V e n e r ö d Nr: Datum: 6. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar nära tomtning
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:9.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) ⁵**Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (~~stödvägg~~ + en liten tunn hörnsten)

- C) **Kilstensvalv**

- D) **Stenås**, tvärs/longslagd/längslagd, variant

- 6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge vänster ~~öds.~~

- 7) **Funktion.**

- 8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) I bortre gavelväggen är ett stort rektangulärt hål.

230
Acc. n:r M 10984:10.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Håltå Adress: Kyrkesund
By (gård): Restad? N:r Datum: 6. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:11.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Byggnaden är ganska förstörd.

Acc. n:r M 10984:12.

LUF.

249

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: J ö r l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): S t . S k å r Nr 1⁶ Datum: m a r s 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Ö om jvgst. Stora Höga
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:13.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** Källare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Ingången är från gaveln på en ladugårdslänga.

Acc. n:r M 10984:14

LUF.

250

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: J ö r l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): S t. S k å r Nr 1⁸ Datum: m a r s 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar NV om jvgst Stora Höga
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:15.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ⁵Hälltak. Tvårs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:16.

LUF.

228
Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: J ö r l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): B r o l a n d a Nr Datum: 8. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:17.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:18.

LUF.

272

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Jörlanda Adress: Kyrkesund
By (gård): Dyfjäll Nr Datum: 7 juli 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar bakom boningshus
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:19.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Taket utgöres nederst av tre fundamentala hörnstenar. Över

hitre vänstra hörnet ligger en större häll, som stöttas av en stempelare gjord av tre

stenar. Häröver ligga 3 hällar, däröver 2 mindre hällar, närmast i överkragningsteknik.

I bortre gaveln finnes ett hål.

M. 10984: 20.

Acc. n:r M

LUF.

204

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Inlands Nordre

Namn: Johan Pettersson

Socken: Norum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Järnklett

N:r

Datum: 7. 7. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill landsvägen

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:21.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. ² Fundamentala hörnstenar/saknas helt, ^{innerst} stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ~~Hälltak~~ Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant jämte fyra hällar hitåt och en stor bortåt, vilken stöder på de två fund. hörnstenarna.

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. ~~Ej~~ hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörläge, mittläge vänster
 (hälltäckt)

7) Funktion. Ur bruk.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Jordgolv. - Två tvärshällar över ingången.

Acc. nr: M 10984:22.

LUF.

273

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S o l b e r g a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): Å s e b y Nr Datum: 6 j u l i 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill boningshus
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:23.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)
2 tvärslagda och 4 längslagda stenhällar.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Uppgives vara över 100 år gammal.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III
274
Acc. nr M1 0984:24

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Solberga Adress: Kyrkesund
By (gård): Åseby Nr Datum: 6. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) halft nedgrävd
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Intill samlänga med
mullbänk runt om.
- 2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) Anmärkningsvärda måttuppgifter

M.10984:25.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ²Hälltak. ^{i byggnadens yttre parti, därinnanför 2 fund. hörnstenar} Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) samt häröver en häll, således 2 skift.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås**, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge vänster

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Mitt på bortre gaveln, i knähöjd, är en nisch. Skalmur.

Acc. nr M 10984:26.

LUF.

233
Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S o l b e r g a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): K l å v r ä n n a ? Nr Datum: 6. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar strax intill bohusbanan
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:27.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)
dock eg helt bestämbar, emedan ingången är nästan helt igenrasad.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärs/ längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/häلتäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

300

Acc. n:r M10984:28.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
 Socken: S o l b e r g a Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): L. B j ö r f j ä l l Nr Datum: 6. 7. 1 9 4 8.
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur, ~~delvis~~
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Synes ha varit överbyggd.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt ^{obs.} konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:29.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) **Kilstensvalv**

- D) **Stenås,** tvärs/long/längslagd, variant stöttas av två grova timmerstockar. 2 snedstenar över hitre hörnen samt flackt sadeltak av lagda hällar.

- 6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

- 7) **Funktion.**

- 8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Källaren synes ha varit överbyggd.

301
Acc. n:r M10984:30.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S o l b e r g a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): L y c k a n N:r Datum: 6 . 7 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Ej skalmur.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:3/.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) *Kilstensvalv*

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant Brant takfall av 2 resp. 3 hällar åt var sida.

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

302
Acc. nr M 10984:32

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S o l b e r g a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): B j ö r r ö d Nr Datum: 6 . 7 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:33.

se nedan
5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörläge, mittläge vänster

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) En stenpelare uppbär en i två stycken delad längsås av sten.

Från denna ligga 5 tvärslagda hällar åt höger samt 2 åt vänster. Över byggnadens yttre

vänstra parti ligga några vårdslöst överkragade stenar.

Acc. n:r M 10984:34

LUF.

203

Landskap: .. B o h u s l ä n ..

Upptecknat av

Härad: .. I n l a n d s N o r d r e ..

Namn: J o h a n P e t t e r s s o n

Socken: .. S p e k e r ö d ..

Adress: K y r k e s u n d

By (gård): .. Å l v a t t n e t ..

N:r

Datum: 8. 7. 1948.

Ägare ..

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:35.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Küllersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant Bred tvärsås med tre snedhällar åt var sida. Knappast något takfall.

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge höger

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) En stor hörnsten över hitre vänstra hörnet. Grova stenblock i väggarna. Jordgolv. Yttre murliv i flera skift (markfunnen sten).

Acc. n:r M 10984:36.

LUF.

248

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S p e k e r ö d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G r o l a n d 3³ H ö g 1³ N:r Datum: 20. 3. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar H a g e n , G r o l a n d
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel över halmfyllnad
.....
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
.....
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:37.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärs/longd/längslagd, variant

- 6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

- 7) **Funktion.** Källare

- 8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Några hundra meter SV om denna byggnad finns en lämning

efter en annan hälltakskällare. Den ligger på Groland 3⁵ Hög 1⁵ eller Groland 3⁶ Hög 1⁶

20 mars 1948.

Acc. nr M 10984:38.

LUF.

270
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Spekeröd Adress: Kyrkesund
By (gård): Prästgården Nr Datum: 8. juli 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) $\frac{1}{2}$ nedgrävd
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar i trädgården
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur. ?
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:39.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:40.

LUF.

271

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Spekeröd Adress: Kyrkesund
By (gård): Grössbacke Nr Datum: 7. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar några meter från Ucklums sockens gräns.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:41.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, *tvärslagd/längslagd*, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge **höger**

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984: 42.

LUF.

227

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S p e k e r ö d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): N e d . R ö r a ? Nr Datum: 8 . 7 . 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar **vid tomtning**
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel **lämningar efter trätak.**
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:43.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge höger

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:44.

LUF.

226

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S p e k e r ö d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): N e d . R ö r a ? Ö , o m f ö r e g . N : r Datum: 8 . 7 . 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar **strax intill tomtningar.**
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:45.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* ³ Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörläge, mittläge **vänster**

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Byggnaden är ur bruk. Den är invändigt klädd med stående eneruskor utefter väggarna.

303

Acc. n:r M 10984: 46.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
 Socken: S p e k e r ö d Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): Groland 1 el, Krokslycke N:r 1² Datum: 20 mars 1948
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:47.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Lämning efter byggnad med enkla stennmurar, ingrävd i backslut-
ning. Inga spår av skalmur eller träkonstruktioner.
.....
.....
.....
.....

Acc. nr M 10984: 48.

LUF.

311
Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S p e k e r ö d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G r o l a n d 3³, H ö g 1³ Nr Datum: 20 mars 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) i en backe
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar vid tomtning
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur?
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) ~~Anmärkningsvärda~~ måttuppgifter längd 2,10 - 2,20. bredd 1,60 m.

M.10984:49.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ²*Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Källaren ligger helt nära en timrad kvarn bevuxen med citrongul
mossa på NÖ gaveln. Brädklädd. Underfallsturbin.

Acc. n:r M 10984:50.

LUF.

296
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Ucklum Adress: Kyrkesund
By (gård): Daffinseröd Nr Datum: 7. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/åvrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur. en sida
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
obs.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:51

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)
2 hörnstenar, 2 tvärshällar jämte ett par mindre stenar över hörnstenarna.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** ^{c:a 2 m.} En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge täckt av 4 hällar,

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:52.

LUF.

234

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Inlands ~~Fräkne~~ *Nordre*

Namn: Johan Pettersson

Socken: Ucklum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Grössbyn

N:r

Datum: 7. 7. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:53.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** Källare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Innerst är källaren täckt med en stenhäll, där utanför ligga

några stenhällar vårdslöst upptravade på varandra. En hörnsten. Jordtaket är täckt med

tegel.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J. P.
 Socken: Ö d s m å l Adress: K - d.
 By (gård): Kullen ? Nr: Datum: 22 juni 1948
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:55.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak⁶. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge v

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Backmur. Delvis igenrasad.

Acc. nr M 10984:56.

LUF.

275
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan pettersson
Socken: Öds mål Adress: Kyrkesund
By (gård): v. Berg ? Nr Datum: 9 juli 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:57.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Byggnaden är mycket förstörd och tak saknas.

Acc. nr M 10984:58.

LUF.

276

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Nordre Namn: Johan Pettersson
Socken: Ödsmåla Adress: Kyrkesund
By (gård): Åtorp Nr Datum: 9 juli 1948
Ägare Arthur Pettersson

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelse lämningar Intill handelsboden i Åtorp.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:59.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge höger

7) **Funktion.** Potatiskällare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

277

Acc. n:r M10984:60.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n p e t t e r s s o n
 Socken: Ö d s m å l Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): S k r ö p e r ö d ? N:r Datum: 9 j u l i 1 9 4 8
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) något ingrävd
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:61.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) ~~Stenar~~ ^{XXXXX}, tvärslagd/längslagd, variant Åstak av trä, nästan helt förstört.

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge vänster

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Gaveln uppförd av dubbla murar, möjligen skalmur.

Acc. nr M 10984:62.

LUF.

247

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s N o r d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: Ö d s m å l Adress: K y r k e s u n d
By (gård): S j ö t o r p Nr 1¹ Datum:
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:63.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:64.

LUF.

229

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: H a r e s t a d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): H a m m a r Nr Datum: 6. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:65

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Åstak av trä.

289

Acc. n:r M10984:66.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: H a r e s t a d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T o r e b y Nr: Datum: 6 . 7 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:67.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg Endast en häll återstår)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge vänster

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

287

Acc. nr M10984:68.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: H a r e s t a d Adress: K y r k e s u n d
By (gård): Ö . R ö d Nr Datum: 5 . 7 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:69.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Hörnstenar samt några tvärshällar

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Igenspikad dörr.

Acc. nr M 10984:70.

LUF.

254

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G r o k a r e b y Nr 1¹⁶ Datum: a p r i l 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Intill samlänga där 90-årig gumma bor.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:71.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (~~stödvägg~~ konvergerande väggar)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

306

Acc. nr M 10984: 72.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: ~~Grokareby~~ K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): Grokareby 2⁹ eller 1¹⁷ Nr Datum: april 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:73.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) **Kilstensvalv**

- D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

307

Acc. n:r M 10984:74

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G r o k a r e b y N:r 3⁵ Datum: a p r i l 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:75.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) UPPGIVES VARA BYGGD FÖR 20 ÅR SEDAN?

Acc. nr M 10984:76.

LUF.

253

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): L ö s t o r p eller U l l s t o r p N:r Datum: a p r i l 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:77

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhäl/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (~~stödvägg~~ + 2 hörnstenar)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Söder om landsvägen Kareby - Romelanda

Acc. n:r M 10984:78.

LUF.

252

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): R i s h a g e n N:r 1¹ Datum: 4 . 4 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill samlängan i Rishagen

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:79.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg konvergerande väggar)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) I den intilliggande samlängan hyses en ko. Invändig för-

bindelse mellan kök och loge saknas. Byggnaden ligger N om vägen mellan Kareby och Ro-

melanda kyrkor. - Ägaren tvekade mycket innan han visade samlängans fähushälf. "Det

är inte bra om främmande får se in i fähuset."

Acc. nr M 10984:80.

LUF.

251

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): A r n t o r p Nr 2² Datum: 4 a p r i l 1 9 4 8.
Ägare A r o n T o f t

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Vid Prästvägen
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter** Byggnaden är helt liten.

M. 10984: 8/.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ⁵Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion ~~stödvägg~~ konvergerande väggar)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/ längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** källare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Uppgives vara mycket gammal. - Det yttre murlivet saknar fogningsmedel. .

310

Acc. n:r M10984:82.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av Johan Pettersson
 Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn:
 Socken: K a r e b y Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): U l l s t o r p 1 Nr 1 Datum: 4 april 1948
 Ägare Alfred Karlin, f. d. knekt

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:83.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)
2 tvärshällar vid varje gavel, över dessa 2 längshällar.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M10984:84.

LUF.

280

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: L y c k e Adress: K y r k e s u n d
By (gård): K r o k e n N:r Datum: 5 j u l i 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, tory, tegel skiffer
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:85

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 4 - 5 varv överkragning

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion. källare

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Ägarna mycket misstänksamma och ovilliga att visa källaren.

293
Acc. n:r M 0984:86.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: L y c k e Adress: K y r k e s u n d
By (gård): S t. R y r Nr Datum: 5 juli 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel överbyggd, tegeltak
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:87.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) ⁴ Hälltak. Tvärs/längslagda hällar jämte några små, i längsriktning lagda hällar innerst. med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge höger

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Ägaren meddelar, att en likadan, ehuru ej överbyggd källare

finnes längre upp på en utmark tillhörande st. Ryr.

281

Acc. n:r M 10984:88.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: L y c k e Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T j u v k i l V ä s t e r g å r d Nr Datum: 5 j u l i 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel skiffer
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:89

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) *Kilstensvalv*

- D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant med uppmurad stenpelare mitt i byggnaden. Pelaren bär
stenåsarnas ändpartier. Sidohällar. Lågt takfall

- 6) *Ingång.* En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

- 7) *Funktion.* källare. Uppgives tidigare ha haft överkragat kupolvalv.

- 8) *Anmärkningar.* (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:90.

LUF.

295
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Södre Namn: Johan Pettersson
Socken: Romelanda Adress: Kyrkesund
By (gård): N:r Datum: 7. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:91.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) **Kilstensvalv** av gråsten.

- D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

299

Acc. n:r M. 10984:92.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
 Härad: Inlands Södre Namn: Johan Pettersson
 Socken: Romelanda Adress: Kyrkesund
 By (gård): Bråten? N:r Datum: 7 juli 1948.
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelse lämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur. ?
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel övervuxet med smultron
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter** Byggnaden är helt liten.

M. 10984:93.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak.² Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

- 6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge vänster

- 7) Funktion.

- 8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

298

Acc. nr M 10984:94.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: R o m e l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): D u v e t o r p e t Nr Datum: 7 . 7 . 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:95.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge höger

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

297

Acc. n:r M 10984:96.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
 Socken: R o m e l a n d a Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): L y s e g å r d e n ? N:r Datum: 7 . 7 . 1 9 4 8
 Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur, bitvis.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:97.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) samt några hällar däröver
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

305

Acc. n:r M10984:98.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: R o m e l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): R o m e l a n d a N e d e r g å r d Nr 7² Datum: a p r i l 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:99.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Ett 15-tal hällar i väl utförd,
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) typisk överkragning.

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)
Helt/delvis genomförd. ⁴ Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Säges vara över 100 år gammal. På platsen har förr legat ett båts-
manstorp, berättas i det nybyggda huset intill.

309

Acc. n:r M 10984:100.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
 Socken: R o m e l a n d a Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): R o m e l a n d a Nr Datum: a p r i l 1948
~~Ägare~~ (S. om Bredmossen)

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) något ingrävd
 I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur. 3 sidor
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:101.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** Troligen f. d. källare. Nu ur bruk.

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Takkonstruktion: 2 hörnstenar, däröver 3 mindre tvärslagda

stenar. För övrigt 2 större tvärslagda hällar. - Ingången är nästan igenrasad av jord.

Den är så låg att man måste krypa för att komma in i byggnaden. - Byggnaden ligger ett

stycke norr om vägen mellan Kareby och Romelanda.

308

Acc. nr M 10984:102.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: R o m e l a n d a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): S a n n e r Nr: 1² Datum: a p r i l 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.) En trappa leder ned.
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:103.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Någon ökr, däröver tvärslagd
+hälltak häll. Längsås av sten.

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instopgade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion. Ur bruk. Trol. f. d. källare

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

285

Acc. nr M 10984:104.

LUF.

Landskap: B. o. h. u. s. l. ä. n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T o r s b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G l o s e B r u n n s g å r d Nr Datum: 5 j u l i 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:105.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) **3 - 4 varv**

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** **källare**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

286

Acc. n:r M 10984:106.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T o r s b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G l o s h e d Nr Datum: 5 j u l i 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar **intill 100-årigt hus.**
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:107.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) En stor tvärshäll innerst + några stora överkragade stenar.
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

284

Acc. n:r M10984:108.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T o r s b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): G l ö s k ä r ? Nr Datum: 5 j u l i 1 9 4 8.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegeltäckt bräddtak.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenslaggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:109.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 4 - 5 varv vacker överkragning.

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 0984: / 10.

LUF.

232

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T o r s b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): K ä r n a N:r Datum: 5 . 7 . 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984: III.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** Källare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Byggnaden har bågande, rasande skalmurar. Taket är enl. uppgä
åstak.

Acc. n:r M 10984:112.

LUF.

282

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Södre Namn: Johan Pettersson
Socken: Torsby Adress: Kyrkesund
By (gård): Skotta Nr. Datum: 5 juli 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Överbyggd med bod för kärror, plogar, slädar, vagnar.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:113.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) 2 varv, däröver tvärslagda stenhällar.

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. ⁴ Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instopade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion. Källare.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Byggd 1839 enligt inskription i sten över ingången. Överbyggnaden uppges ha tillkommit 1859.

283

Acc. n:r M 10984:114.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T o r s b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T r o n n u m Nr Datum: 5 j u l i 1 9 4 8
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Intill samlänga.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel gräsbevuxet
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M.10984:115.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) ett par varv

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge höger

7) **Funktion.** källare

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Obs. skalmuren.

Acc. nr M 10984:116.

LUF.

294
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Södre Namn: Johan Pettersson
Socken: Torsby Adress: Kyrkesund
By (gård): Ugglehed? Nr Datum: 6. juli 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:117.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instopgade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant Innanför denna ligga 4 hällar i byggnadens längsriktning.

- 6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

- 7) Funktion.

- 8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Källaren är delvis rasad, särskilt i sitt ytterparti.

Acc. nr M 10984:118.

LUF.

290
Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Inlands Södre

Namn: Johan Pettersson

Socken: Torsby?

Adress: Kyrkesund

By (gård): Önneröd?

Nr

Datum: 6. 7. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:119.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 5 - 6 varv

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. ⁴ Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge vänster

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Byggnaden ligger c:a 3 km. från Staby.

Acc. nr M10984:120.

LUF.

288

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Södre Namn: Johan Pettersson
Socken: Ytterby Adress: Kyrkesund
By (gård): Gulleskog Nr Datum: 5.7.1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:121.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/öröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:122.

LUF.

242

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: I . C a r l s s o n
Socken: Y t t e r b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): U l v e s u n d Nr Datum: 6 . 7 . 1948.
Ägare O l o f O l s s o n

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:123.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) 200 år

Acc. n:r M 10984:124.

LUF.

241
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Södre Namn: I. Carlsson
Socken: Ytterby Adress: Kyrkesund
By (gård): Ulvesund Nr Datum: 6. 7. 1948.
Ägare Albin Eriksson

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984: 125.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) 4 fundamentala hörnstenar samt däröver en enda stor häll.

Källaren uppgives vara 65 år gammal.

Acc. n:r M10984:126.

LUF.

278

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: I n l a n d s T o r p e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: H j ä r t u m Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T o r p e t Nr Datum: 9 j u l i 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill bebyggelsen
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:127.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** f. d. källare?

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Tak saknas. Övertäckt med slakor och granris. Tjocka skalmurar.
.....
.....
.....
.....

Acc. n:r M 10984:128.

LUF.

231
Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Inlands Torpe Namn: Johan Pettersson
Socken: Västerlanda Adress: Kyrkesund
By (gård): Stängeliden N:r Datum: 7. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:129.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhäl/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg Återstår endast delvis.

C) **Kilstensvalv**

D) **Stenås,** tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

259

Acc. nr M 10984:130.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: K v i l l e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: B o t t n a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): B o t t n a N o r d g å r d Nr Datum: 25 juli 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984 : 13/.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) **Överkragning.** a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) **Hälltak.** Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) **Kilstensvalv** enligt uppgift i gården.

D) **Stenås,** tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:132.

LUF.

260

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: K v i l l e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: B o t t n a Adress: K y r k e s u n d
By (gård): B r ä c k e ? Nr Datum: 25. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur, av bruten granit. - **X**
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:133.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

266

Acc. n:r M 10984:134.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: K v i l l e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: K v i l l e Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T o r p ? N:r Datum: 25. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:135.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) *Stenås*, tvärs/longslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:136.

LUF.

261

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: K v i l l e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: S v e n n e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): Ö v r e T u n Nr Datum: 25. 7. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel stenhällar under tegeltak. Därunder kilstensvälv.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984:137

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhäl/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) *Stenås*, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:138.

LUF.

246

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Orusts Västra Namn: Johan Pettersson
Socken: Tegneby Adress: Kyrkesund
By (gård): Skantorp Nr 1³ Datum: 16. 6. 1948.
Ägare John Olsson pa Gilleby.

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) $\frac{1}{2}$ nedgrävd
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter** Största bredd 3,60 m., största längd 2,70 m.

M.10984:139.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 7 - 8 varv

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässthål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion. Källare

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

ACC. N:R M. 10984:140.

246.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



mg. nr. IV:12:15.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
Härad: O r u s t s V ä s t r a Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: T e g n e b y Adress: K y r k e s u n d
By (gård): L u n d e n N:r 1⁷B ? Datum: 17 juni 1948
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, 1/2 ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
.....
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

Acc. n:r M 10984:143.

LUF.

235

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Orusts Västra Namn: Johan Pettersson
Socken: Morlanda Adress: Kyrkesund
By (gård): Röd? N:r Datum: 17. 6. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelseämningar 12 m. S om stenstugan i Visme Hage.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10984:142.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Blott ett par överkragade hällar återstå.
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd.² Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Nästan helt förstörd. Fylld med sten och jord.

M. 10984:144.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge höger

7) Funktion. Uppges ha varit källare.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Väggarna äro av väldiga kullerstenar i dubbel mur, möjligen bitvis med jordfyllnad emellan. De invändiga måtten äro mindre än 2 x 2 meter.

M. 10984:144.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörläge, mittläge höger

7) Funktion. Uppges ha varit källare.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Väggarna äro av väldiga kullerstenar i dubbel mur, möjligen bitvis med jordfyllnad emellan. De invändiga måtten äro mindre än 2 x 2 meter.

Acc. nr M 10984:145

LUF.

237

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Västra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Morlanda

Adress: Kyrkesund

By (gård): Nybygget, Röd

Nr 4²²

el.

Datum: 17. 6. 1948.

4²⁶

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Vid Djupvattnet.

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenvägning

4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M.10984:146.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) En fundamental hörnsten
är bevarad plus någon ö-
verkragning.
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning
.....

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärs/longd/längslagd, variant
1

- 6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

- 7) Funktion. Här hade en man sina får, berättar en 62-årig man i Visme Hage.

- 8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Byggnaden är mycket övervuxen.
.....
.....
.....
.....
.....

292 = 53

Acc. n:r M 10984:147.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av Johan Pettersson
Härad: Orusts Västra Namn: _____
Socken: Morlanda Adress: Kyrkesund
By (gård): Hällevik Västergård Nr. 3⁹ Datum: 17 juni 1948
Ägare _____

Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.) Något nedgrävd, på slät mark.

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Vid byväg, nära hus.

2) **Det yttre.** Planen ~~rund/svagt elliptisk/segmentformad~~ rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
väggar/skalms markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen ~~rund/svagt elliptisk/segmentformad~~ rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av ~~kantständer~~ stagnatida liggande stenar: Vertikala, ~~svagt/starkt konvergerande~~.

Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. ~~Bålsform~~ Lerbruk/mochalsakor i

väggar/kupol. ~~Spår av vitkalkning/färgning~~ Bräder Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter** _____

M.10984:148.

5) Takkonstruktion. ~~Steg: röstade/örsmade/gavlar~~

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) 9 - 11 varv

Helt/~~delvis~~ genomförd. Fundamentala hörnstenar/~~skaschult~~ stödprincip, ~~utvikelsprincip~~

Oval/~~rund~~ kupol. Höjd till hjässan 2,68 m. ~~Instoppade hjässstenar~~ Ej/hjässhål/~~öppning~~

Vacker, jämn kupol, lagd av flatare hällar.

~~Kollersten~~/flatare hällar.

- B) ~~Hälltak~~ Tvärlägs/ängslags hällar med/utan hjälplös konstruktion (stödvägg)

- C) ~~Kistensvåk~~

- D) ~~Stenar~~ tvärlägs/ängslags variant

6) Ingång. En/~~två~~ Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, ~~hög sida, hörnläge, mittläge~~ mittläge

3 tvärshällar

7) Funktion. Matkällare.

8) Anmärkningar. (~~Fyndvax~~) Yttre skalmuren i 2 - 6 skift. Tämlichen skarpa hörn.

Foto: 1 sek., bl. 8.

ACC. N:R M. 10984:149.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

317 Skaftö

En gammal man i Rågårdsvik berättade, att det förr funnits flera jordkällare med överkragade stentak, alla dock hos bönderna.

Samme man berättade vid samma tillfälle om ryggåsstugan i Rågårdsvik. Den skall vara 300 år gammal och där har bott en fiskare, som hade tolv tår och tolv fingrar. - Stugan har korsknutar, rum, kök, utskott på ena långsidan.

M.10984:148.

5) Takkonstruktion. ~~Sten/rästade/örstade/gavlar~~

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) 9 - 11 varv

Helt/~~delvis~~ genomförd. Fundamentala hörnstenar/~~skoschult~~ stödprincip, ~~utvikelsprincip~~

Oval/~~rund~~ kupol. Höjd till hjässan 2,68 m. ~~Justerade hjässstenar~~ Ej/hjässhål/~~öppning~~

Vacker, jämn kupol, lagd av flatare hällar.

~~Kollersten~~/flatare hällar.

- B) ~~Hålltak~~. Tvärlägs/longitudinella hällar med/utan hjälponstruktion (stödvägg)

- C) ~~Kilsten~~ ~~skak~~

- D) ~~Stenar~~ ~~tvärlägs/longitudinella~~ ~~variant~~

- 6) Ingång. En/~~två~~ Med/utan gång. Ej/hålltäckt. Placering: Gavel, ~~längsida~~, ~~hörn~~ ~~läge~~ ~~mittläge~~ ~~3 tvärshällar~~

- 7) Funktion. Matkällare.

- 8) Anmärkningar. (~~Förtydlat~~) Yttre skalmuren i 2 - 6 skift. Tämiligen skarpa hörn.

Foto: 1 sek., bl. 8.

ACC. N:R M. 10984:149.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

317 Skaftö

En gammal man i Rågårdsvik berättade, att det förr funnits flera jordkällare med överkragade stentak, alla dock hos bönderna.

Samme man berättade vid samma tillfälle om ryggåsstugan i Rågårdsvik. Den skall vara 300 år gammal och där har bott en fiskare, som hade tolv tår och tolv fingrar. - Stugan har korsknutar, rum, kök, utskott på ena långsidan.

Acc. nr M 10984:150.

LUF.

245

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Otusts Västra Namn: Johan Pettersson
Socken: Röra Adress: Kyrkesund
By (gård): Prästbacka Nr 1² Datum: 18. 6. 1948.
Ägare Gustav Olsson

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $1/2$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar nära Röra kyrka.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Överbyggd med bod innehållande mestadels skräp.
Boden är av sten och timmer.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
+cement
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttsuppgifter**

M. 10984 : 151.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 7 - 8 varv

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan 3,0 m. Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. ~~Tvårs~~/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

M. 10984 : 151.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 7 - 8 varv

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan 3,0 m. Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. ~~Tvårs~~/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

ACC. N:R M. 10984:152.

245
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND
—



neg. nr. IV:12:16.