

ACC. N:o M. 10986:1-22.

Landskap: Västergötland
Härad: Diözesen vis
Socken: " a:n
Uppteckningsår: 1948

Upptecknat av: Johan Pettersson
Adress: Hyrkesund
Berättat av:
Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sten- och jordkällare m.m. s.1-22 Luf 64.

mog. IV: 12:33 -
- IV: 12:34,

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

M. 10986:/.

V 14

Vid Ramstorp, (Arvid Larssons gård) 1,5 km. S Alvhemsgjvgst finns en källare med två fundamentala hörnstenar och två små överkragade stenar. Däröven finns tvärsdragda hällar.

V 15

C:a $\frac{1}{2}$ km. söderut, vid landsvägen, finns en nästan helt igenrasad hälltakskällare. Endast en tvärshäll återstår.

4 juni 1948

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

V 12

Acc. nr M 10986:2.

LUF.

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Barne

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lekåsa

Adress: Kyrkesund

By (gård): Lekåsa N:r

Datum: augusti 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) något ingrävd, skalmur i ovanjordiska partier.

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M.10986:3.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhal/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)
+ 2 hörnstenar innerst.

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

M. 10986:4.

V10

Västergötland

Kullings härad

Kullings Skövde socken

Sandhem

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforsk-
ning vid Lunds universitet

Här finns en halvt nedgrävd källare med starkt konvergerande
väggar. Vitkalkad. 4 - 5 tvärslagda takhällar. Ingen överkragning. Upp-
ges vara byggd för 65 år sedan.

Ytterligare 3 likadana källare skola enligt meddelande hr.

Lundberg, Sandhem, finnas i skogen (på Lund Mellangårds mark?) i Tum-
bergs socken. Alla ~~ter~~ ligga alldeles intill varandra.

25 april 1948.

V 12

Acc. nr M 10986:2.

LUF.

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Barne

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lekåsa

Adress: Kyrkesund

By (gård): Lekåsa Nr

Datum: augusti 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.) något ingrävd, skalmur i ovanjordiska partier.
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

Acc. nr M 10986:5.

LUF.

VI

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Kullings

Namn: Johan Pettersson

Socken: S. Härenne

Adress: Kyrkesund

By (gård): Nr

Datum: 7 aug. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

Oregelbunden

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Längväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

V2

Acc. nr: M. 10986:7.

LUF.

Landskap: Västergötland Upptecknat av
Härad: Källungs Namn: Johan Pettersson
Socken: S. Härene Adress: Kyrkesund
By (gård): Nr: Datum: 7 augusti 1948.
Ägare: Torp ? nära kyrkan

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M.10986:6.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) i någon mån, f. ö. hälltäckt
(3 tvärshällar)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) Konvergerande väggar.
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) I samma byggnadskropp, som är kantad av skalmur, (bitvis) ligger
ännu en byggnad med egen ingång åt motsatt håll och utan inbördes förbindelse. Ingången är
rasad, oframkomlig, men en stenpelare syns därinne.

M.10986:8.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

- B) Hälvtak. ⁵ Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg konvergerande väggar)

- C) Kilstensvalv

- D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Foto

V2

ACC. N.R. M. 10986:9.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



mg. nr. IV:12:33.

Landskap: Västergötland

Härad: Kullings

Socken: S. Håleue

Uppteckningsår: 1948

Foto Petrusson
Upptecknat av: Rykkesund

Adress:

Berättat av:

Född år i

Oval skalmus-
byggnad.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

V3

Acc. nr M 10986:10.

LUF.

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Kullings

Namn: Johan Pettersson

Socken: S. Härenne

Adress: Kyrkesund

By (gård): (vid kyrkan) l N:r

Datum: aug. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

V4

Acc. nr M 10986:2.

LUF.

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Kullings

Namn: Johan Pettersson

Socken: S. Härenne

Adress: Kyrkesund

By (gård): vid kyrkan 2

Datum: 7 aug. 1948.

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar

/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i

väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

V 13

Acc. nr M 10986:14

LUF.

Landskap: Västergötland

Upptecknat av

Härad: Kullings

Namn: Johan Pettersson

Socken: S. Härene

Adress: Kyrkesund

By (gård): N:r

Datum: augusti 1948

Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden ... Se ann.

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M 10986:II.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) nästan ända upp. Rel. flata, vackra hällar. Däröver några
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) tvärslagda hällar.
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Denna byggnad ligger omedelbart tillsamman med en annan liknande byggnad, nästan i ett och samma täckande jordhölje.

M. 10986:13.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) överst 5 tvärshällar
- b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)
- c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhäl/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

M. 10986:15.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Flera skift, uppåt dock med tendifens mot äkta valv.

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge


7) Funktion. Källare, tillfälligt dock bensinupplag. Kulblift för fotografering kunde därfor ej användas.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Källaren består av t v å utrymmen, varav det innersta är täckt med överkragat kupolvalv. Den inre planen är U-formad. Förrummet är rektangulärt samt hälltäckt. Utom just vid ingången är byggnaden praktiskt taget elliptisk. Kullerstensskalmar.

V13

ACC. N.R M. 10986:16.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. nr. IV: 12:34.

M.10986:17.

V5

Västergötland

Kullings härad

Tumbergs socken

Tumbergs skola

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforska-
ning vid Lunds universitet

Här finns en delvis nedgrävd källare med åkta valv.

25 april 1948.

M. 10986:18.

V 6

Från Västergötlands
kulturmuseum till
institutionen för folkrörelse-
ning via Lunds universitet

Västergötland
Kullings härad
Tumbergs socken
Lunds by
Lund Nordgård

Här finns en källare som enligt uppgift har hälvtak.

25 april 1948

M. 10986:19.

V7

Västergötland

Kullings härad

Tumbergs socken

Lunds by

Lund Nordgård

FOLKLOVSGÅRKKIVET
institutionen för folklivsforsk-
ning vid Lunds universitet

Källare med äkta valv.

25 april 1948

M. 10986:20.

V8

Västergötland

Kullings härad

Tumbergs socken

Lund Mellangård

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforsk.
ning vid Lunds universitet

Här finns en rektangulär källare med äkta valv. Vägg-valv-
övergången är nästan kontinuerlig. Upptill är valvet något till-
spetsat. Grästen utan fogningsmedel. Lerbruk i väggarna. Jordhögs-
typ med tendens mot skalmur. Hålltäckt ingång.

25 april 1948.

M. 10986:21.

V9

Västergötland

Kullings härad

Tumberg socken

Lunds by

Gollsta Svartegården

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folkliv forsk.
ning vid Lunds universitet

Den i uppteckning 163 åsyftade källaren: 5 tvärslagda tak-
hällar, e j överkragning.

25 april 1948.

VII

M. 10986:22.

Västergötland

Kullings härad

Tumberg s:n

Lunds by

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

Frida Andreasson (68 år) berättade:

Det var på ett ställe som hette Klunnasten i S. Härene.

De hade skiftat gården och så skulle de bygga källare. När
de grävde fann de att där var liksom en källare till reds.

De stötte på stora stenhällar, och en av dem hade ett stort
hål i mitten. När de tog bort den var där liksom en färdig
källare. De fann också krukor med aska i och de trodde det
var nå'n sorts vikingagrav. Nu har de den till potatkällare.

Detta hände i min barndom, när jag gick i skolan, och mina
kamrater berättade det för mig.

25. 4. 1948.