

Landskap: Skåne Upptecknat av: Elba Ekesson
 Härad: Bojäre Adress: Ekelid Houf
 Socken: Houf Berättat av: Snick. Nieklas Bengtsson
 Uppteckningsår: 1941 Född år 1899 Hallavara Houf

Byggnader.

Snickare Nieklas Bengtsson har arbetat under
 sin far, Snickare Povel Peter Bengtsson född i Hallava-
 ra 1862, vilken haft med många gamla byggnader
 att göra, och varit mycket intresserad av
 olika.

Nr. II: 6, 8, 18
22, 28, 29.

Gåtar

s. 1

Dubbeltakskant.

s. 2-3.

Takstovar.

s. 4.

Syd-götiska huset ö. framkom-
marstugan.

s. 5.

Öldestadens placering i husets
mitt linje.

s. 6.

List. 6 Gator S.H. De gator jag har sett har endast varit skiftesverksgator.

B. Övannämnda gator förekom i såväl böningshus som uthus.

C. Tapp fanns i båda ändar på gatan enligt första bilden
H. Jag har icke sett flera typer än den härövan nämnda


D. Denna typ är vanlig.

E. Samma gator brukades med säkerhet före 1850 och någon enstaka gång i början på 1900 talet.

List 8 Dubbelbocksknut

3d I ryggåsstugor boro omnämnda knutar banliga, dock alltid, så vitt jag vet, med lodräta skärer, fast balarna (som stöckarna kallades) som alltid boro plana på insidan ofta boro buktiga på yttersidan.

B. Endast i boningshus



C. Lodräta, med lodrät avsågade knutskallar

4d. Såda väggar i taket har icke förekommit här på orten.

B. Förekom endast i ryggåsstugor vilka icke byggts efter 1850. Sista nybygget av dylika var Smårydgårdens 1843.

C. Vanligast var med stölpur i hörn och för mellanväggar i väggarna klönings utfördes (uthuggna ramar längs hela stölpur) för såväl ytterväggar som väggar mellan rummen, vilka uppfördes så ligger de plank bars ändar passades in i ovan nämnda klönings ytterväggarna kläddes med 1" bräder och ritb.

V:8

Exp. 4. 8.

Som ersättning för plank användes råsten, bestående av arbetad lera formad till tegel och brintorkad. Under samma tidsperiod byggdes med korsbirk och tegel. Den tegeln brändes i ett tegelbruk nere vid Segeltofts Strand, som fanns där på 1860 a 70 talet men inte fins numera. Tydliga byggnader finns ännu några kvar i församlingen.

B. Under C. här ovan angivna byggnader uppfördes under 1800 talet icke så sent som 1900.

C. Härmed gjorda frågor kan jag icke närmare besvara


D. Ovan nämnda typ fanns med säkerhet före 1850 men bygges icke efter 1900, av vilka dock många äldre kvarstår, de flesta dock renoverade.

lit. 18

ACC. N.R. M. 7412:4

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Säkerstolarna voro enkligt nedanstående ^{spis}bestående av stöd
ben och handbjälke, alltsammans satt med tränaglar, vid foten
foten var på parrens sida, fastnaglat ett "trä" under benämning
avajs, som uppbar tak skägget, enda fäktäckningsmateri-
-alet var halm



avajs

Lilla 29
Lilla 22

3 # Broningshus bestående av en lägre del (ryggstuga) och en högre del vid varje ända, dock endast i en vning, boro de vanligaste.

B. Ryggstugan utgjorde manbyggnad, byggnaderna vid ändarna av ryggstugan benämndes östra och västra hus, var där ett större rum trärs över byggnaden kallades detta stora hus.

C. Endast ett förstuguparti med ytterdörrar fans kökskåp och bakugn hade sin plats i ryggstugan. På en del ställen var det murning med bakugn och inmurad stor kopparkittel för trätt vilken också försiggick där, detta i en annan länga inte sammanhängande med ryggstugan detta kallades "Sturseb."

Aroni
B

List 29 S 4 Eldstaden var alltid förlagd till byggnadens mittel. B. Bestod byggnaden av byggstuga, var köket avmarkerat med en bjälke, varför något särskild kök icke fanns, i detta avmarkerade kök var eldstad med öppen spis samt beldugn, belägna, härifrån eldades även sättnugen som var placerad i stugan, oannämnda eldstad som fanns i byggnaden.

List 29 Skräpa enligt omstående teckning har icke funnits här på orten, utan endast järnugnar.

List 4. Stugan uppvärmdes med en järnugn av gjutjärn enligt bild 1.

B. Ugnen eldades från köket

am
2