

M. 10984:153-242.

ACC. N:R.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av: Johan Pettersson

Härad: Diverse h:m

Adress: Kyrkesund

Socken: " R:n

Berättat av:

Uppteckningsår: 1948.

Född år i

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Sten- och jordhällar m.m. s.153-242

LUF. 64.

mog. IV:12:15-  
- IV:12:27

Ritningar, se liggfolio:

M. 10984: 157 a, b o.c.

M. 10984: 172 a o.b.

Skriv endast på denna sida!

Acc. nr M10984:153.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
 Härad: Orusts Östra Namn: J. P.  
 Socken: Långelanda Adress: K - d.  
 By (gård): Daleden, t. Långelanda N:r 2<sup>5</sup> Datum: 21 juni 1948  
 Ågare

---

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

219

Acc. n:r M 10984:155

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
Härad: Orusts Östra Namn: J. P.  
Socken: Långelanda Adress: K-d.  
By (gård): Dalen, t. Långelanda Nr 2<sup>5</sup> Datum: 21 juni 1948  
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar nära tomtningsar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur, <sup>3</sup> sidot

Takläckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M. 10984:154.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) Blott ett par ökr. stenar återstår.

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....

c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. <sup>2</sup> Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. f. d. mjölkkällare .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Delvis förstörd.

M. 10984:156.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 4-5 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. <sup>3</sup>Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge höger .....

7) Funktion. f. d. källare?

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

225 Högberg, Långelanda

Acc. nr: M 10984:157.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av Johan Pettersson

Härad: Orusts Östra Namn:

Socken: Långelanda Adress: Kyrkesund

By (gård): Högberg, V. Bö Nr: Datum: 21. 6. 1948.

Ägare

f. d. BOSTAD  
Sten- och jordkällare m.m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) bakre gaveln gränsar intill berget

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar c:a 30 m. Som stenstugelämning. Framför hyddans ingång är en liten tresidig stenhägnad kring ett körsbärsträd.

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter Längd 2,45 - 2,55 m. Bredd 1,10 - 1,20 meter.

se liggbolior! M. 10984:157a, b, e.

225 Högberg, Långelanda

ACC. N:R M. 10984:159.

I stenhyddan i Högberg bodde en gubbe, som hette Abraham och hans familj. Han hade två söner och en dotter. Dottern hette Maria och den ene av sönerna hette Olle. De bodde länge i stenhyddan, flera år. Maria blev gift med John Samuelsson, han som bodde i den stora stenstugan strax intill. Hyddan är mycket gammal, och den var senast bebodd på 1880-talet. Men det var före min tid, så att jag minns det inte... Jag vet inte heller vilket yrke Abraham hade.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-

ARKIV

M.10984:158.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) sammanlagt ett dussintal hällar.

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis <sup>3</sup>genomförd. Fundamentalala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan 1,47 m. Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Rökhål saknas.....

Kullersten/flatare hällar.....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge vänster

7) Funktion. Ur bruk. Tidigare: bostad.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Ingången vetter mot SV. SV-gavel och NV-sida ha klart utbildad skalmur i flera varv. Hörnen äro tämligen klart markerade. Ingången är 0,9 m. hög och 0,7 m. bred samt täckes av två tvärslagda stenhällar. Mitt i rummet, vid SÖ längsidan finnes ett fyrkantigt stenblock på vilket står en trästolpe, som stöder taket. I inre högra hörnet stå två kantställda stenhällar vilka troligen markera eldstaden. - Väggarna synas ha varit överstrukna med något slags grönt färgämne.

21. 6. 1948.

225 Högberg, Långelanda

ACC. N:o M. 10984:159.


I stenhyddan i Högberg bodde en gubbe, som hette Abraham och hans familj. Han hade två söner och en dotter. Dottern hette Maria och den ene av sönerna hette Olle. De bodde länge i stenhyddan, flera år. Maria blev gift med John Samuelsson, han som bodde i den stora stenstugan strax intill. Hyddan är mycket gammal, och den var senast bebodd på 1880-talet. Men det var före min tid, så att jag minns det inte. Jag vet inte heller vilket yrke Abraham hade.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

225

ACC. N.R M.10984:160.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



*neg.-nr. IV:12:17.*

ACC. N.R. M. 10984:161.


225  
FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



mg-nr. IV:12:18.

ACC. N.R. M 0984:162.


225  
FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



neg. nr. IV:12:19.

ACC. N:o M. 10984:163.


225  
FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



mag. nr. IV:12:20.

M.10984:164.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet



neg. nr. IV:12:21.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
 Härad: Orusts Östra Namn: J. P.  
 Socken: Långelanda Adress: K-d.  
 By (gård): V. Källungeröd Nr: Datum: 22 juni 1948  
 Ägare

---

### Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

M10984:166.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) ..... 8 - 9 varv

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg )

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

213

ACC. N.R. M.10984:167.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



*nug. nr. IV:12:22.*

220 Skogen, Långelanda

ACC. N.R M. 10984:168.

Hyddan i Skogen på Långelanda gårds mark är nästan helt förstörd.

Något av taket återstår jämte väggarna och det är tydligt att taket utgjorts av ett överkragat kupolvalv. Den inre planen är rektangulär. Måtten äro 2,60 i längd och 1,60 - 1,70 m. bred vid ingångsgaveln samt 2,10 m. vid bortre gaveln. Över inre vänstra hörnet ligger en fundamental hörnsten. Inuti byggnaden ligga ett par nedrasade takhällar. Ingången är på främre gaveln, i mittläge. Väggarna äro invändigt uppmurade av sten, men ha utvändigt endast en upplagd jordvall.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

220 Skogen, Långelanda

ACC. N.R M. 10984:169.

I stenhyddan på Skogen bodde en gammal man som hette Olaus Svanberg. Han var född i hyddan, och hans far hade också bott här. Den siste som bodde här hette Adolf Svanberg. Det är ungefär etthundrasettio år sedan nu.  
Det enda jag vet om dem är att Olaus' far gjorde halmhattar.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Acc. nr M 10984:170.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
 Härad: Orusts Östra Namn: Johan Pettersson  
 Socken: Långelanda Adress: K - d.  
 By (gård): Skogen, t. Långelanda Nr 2<sup>2</sup> Datum: 21 juni 1948.  
 Ägare

---

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: fång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttuppgifter

M.10984:171.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 6 - 7 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

.....  
Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. Källare. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) .....

222 Nyborg, Långelanda

ACC. NR M. 10984:172.

Stenhyddan i Nyborg på Håfoss mark, Långelanda socken är helt fri-  
stående samt är uppförd i skalmurstecknik. Invändigt är den rektangulär och hål-  
ler mätten 2,7 meter x 2,8-3,0 meter. Ingången är på den längre sidan, i mittlä-  
ge. Taket består av ett överkragat kupolvalv uppfört i 6 - 7 stenvarv. Klar stöd-  
princip råder. Jordgolv. Taket är täckt med jord och bevuxet med ett par krusbärs-  
buskar. Invändigt äro väggarna grönaktiga, sannolikt på grund av målning, knappast  
på grund av fukt, mögel e. dl.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

se liggfallio: M. 10984:172 a  
M. 10984:172 b.

ACC. N:R M. 10984:173.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

222

I stenhyddan bodde en änka, som hette Inger och några små barn.

De flyttade därifrån då jag var 14 - 15 år. Eldstaden hade de på nordväggen i hyddan.

14 juli 1948

M.10984:171.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 6 - 7 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälvtak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg )

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) **Funktion.** Källare. ....

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) .....

222

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

ACC. N.R. M. 10984:174.



wvg. nr. IV:12:23.

Acc. nr M 10984:175.

LUF.

223

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Orusts Östra ..... Namn: J. P. .....  
Socken: Långelanda ..... Adress: K - d. .....  
By (gård): Vråländ ..... Nr 1<sup>4</sup> ..... Datum: 22. 6. 1948.  
Ägare .....

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. n:r M 10984:177

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: J. p.

Socken: Långelanda

Adress: K - d.

By (gård): Vräländ N:r 1<sup>4?</sup>

Datum: 22 juni 1948.

Ägare

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

M 10984:176.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar. Saknas

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....
- b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....
- c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhal/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg )

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. F. d. källare? .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

Acc. n:r M 10984:177

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: J. p.

Socken: Långelanda

Adress: K - d.

By (gård): Vräländ N:r 1<sup>4</sup>?

Datum: 22 juni 1948.

Ägare

## Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

.....

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmuradeväggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbundenUppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar

/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i

väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr: M 10984:179.

LUE.

244

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Orusts Östra ..... Namn: Johan Pettersson .....  
Socken: Långelanda ..... Adress: Kyrkesund .....  
By (gård): Skogen ..... Nr: ..... Datum: 18. 6. 1948.  
Ägare .....

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar V om Kärreberg

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur?

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M 10984:180.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 7 - 8 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Överst en väldig hjässhäll.

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälvtak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvälv

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. källare .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Uppgives vara mer än 100 år. - Invändigt klädd med halm.

244

ACC. N.R M. 10984:181.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



neg. nr. IV:12:24.

Acc. nr M 10984:182.

LUF.

215

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Orusts Östra ..... Namn: J. Ek .....  
Socken: Långelanda ..... Adress: K - d, .....  
By (gård): Myren, Häffoss Nr 1<sup>1</sup> ..... Datum: 21 juni 1948 .....  
Ägare Karl Olsson .....

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill bostadshuset i  
Myren

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär.<sup>2</sup> Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Acc. nr M 10984:184.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
 Härad: Orusts Östra Namn: J. P.  
 Socken: Långelanda Adress: K - d.  
 By (gård): Stenli, Häfoss Nr: Datum: 21 juni 1948  
 Ägare

---

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar ensam

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel saknas, överkragade stenar synas bara.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M. 10984:183.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) ..... få varv.....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhal/annan öppning  
.....

Kullersten/flatare hällar. ..... grova hällar.....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....) )

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .. v .....

7) **Funktion.** .....

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Uppgives vara byggd på 1800-talet.  
.....  
.....  
.....

M.10984:185.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 6 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....  
<sup>4</sup> genuin

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge ..... V

7) Funktion. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) När hällkistan i Håfoss. Foto.

216.

ACC. N.R. M. 10984:186-

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



neg. nr. II:12:35.

Acc. nr: M 10984:187.

LUF.

243

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Långelanda

Adress: Kyrkesund

By (gård): Kärreberg Nr

Datum: 18. 6. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur,  
i flera skift.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr: M 10984:189.

LUE.

239

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Orusts Östra ..... Namn: Johan Pettersson .....  
Socken: Myckleby ..... Adress: Kyrkesund .....  
By (gård): Häröd ..... Nr: ..... Datum: 18. 6. 1948.  
Ägare Karl Pettersson .....

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) .....

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar .....

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.  
(i N längsidan och baksidan)  
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel .....

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden .....

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning .....

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter .....

Acc. nr M 10984:191.

LUF.

236

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Myckleby

Adress: Kyrkesund

By (gård): Edebacken, t. Berg

Nr 1<sup>3</sup>

Datum: 18. 6. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
"fotkedja"

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur,

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden närmast kvadratisk

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: J. P.

Socken: Myckleby

Adress: K-d.

By (gård): Önne N:r

Datum: 22 juni 1948

Ägare

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmuradeväggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.Taktäckning: tång, jord, torv, tegel3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbundenUppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i

väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M.10984:188.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 6 varv

c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) .....

4

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärlagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Invändigt klädd med granris.

M.10984:190.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 3 - 4 varv, innerst en tvärshäll.

c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Hål i vänster längsida samt ett litet över dörren. ....

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälvtak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) **Funktion.** Källare, ur bruk.

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) Jordgolv. Lerbruk. Nisch till höger i bortre gaveln.

M.10984:192.

5) Takkonstruktion. Svagt röstate/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)  
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) ..... 8 - 9 varv

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip  
8-kantig  
Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... 3,0 meter. Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge ..... På hällens undersida är en ristad ring med ett hål(en prick) i mitten.

7) Funktion. Förvaringsplats för en ryssja och en säck hampa.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.)

M.10984:194.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) ..... **9 - 10 varv**

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälvtak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....)

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. f. d. källare .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) .....

Acc. nr: M 10984:195.

LUF.

238

Landskap: Bohuslän..... Upptecknat av .....

Härad: Orusts Östra..... Namn: Johan Pettersson.....

Socken: Myckleby..... Adress: Kyrkesund.....

By (gård): Öv. Hålebäcken, Kåröd Nr 1<sup>2</sup>..... Datum: 18. 6. 1948.

Ägare .....

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) .....

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar .....

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel .....

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden .....

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning .....

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter Vänd.

M.10984:196-

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 6 - 7 varv .....  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan 3,85 meter. Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. Kupolen saknar bruk .....

B) Hälvtak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge höger .....

7) Funktion. Potatiskällare .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Byggnaden är 3,15 m. djup och 3,25 m. bred. Ingången är så-  
ledes på byggnadens långsida. - Väggarna äro fägade med cement. - Foto bl. 10.

238

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

ACC. N.R. M. 10984:197.



neg.nr. IV: 12: 26.

Acc. nr: M 10984:198.

LUF.

202

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Orusts Östra ..... Namn: Johan Pettersson .....  
Socken: Stala ..... Adress: Kyrkesund .....  
By (gård): Bråttkärr Nr. 1<sup>1</sup> Datum: 16. 6. 1948.  
Ägare .....

Stens och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) .....

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar .....

.....

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel .....

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden .....

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning .....

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter .....

Ö 211

Acc. nr: M 10984:200.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stala

Adress: Kyrkesund

By (gård): V. Ängö

Nr: 1<sup>1</sup>

Datum: 18 juni 1948

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)  $\frac{1}{2}$  nedgrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

M.10984:199.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. f. d. smedja.....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) I smedjan finns lämningar efter ett överkragat parti ( 4 flata  
hällar) .....

M.10984:201.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 5 - 6 varv  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. Grova hällar .....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg )

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge vänster .....


7) Funktion. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Låst.

ACC. N.R M. 10984:202.

211

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND



neg. nr. IV:12:27.

Q Att. nr M 10984:203.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stala

Adress: Kyrkesund

By (gård): Ö. Ängö N:r 2<sup>3</sup>

Datum: 18 juni 1948

Ägare

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) Vid torpet ~~a~~ Nybygget

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Ö 209

Acc. n:r M 10984:205.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Orusts Östra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stala

Adress: Kyrkesund

By (gård): Ö. ängö N:r

Datum: 18 juni 1948.

Ägare Rutgersson

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Ö 210

Acc. n:r M 0984:207.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av  
Härad: Orusts Östra Namn: Johan Pettersson  
Socken: Stala Adress: Kyrkesund  
By (gård): Ängö Ö N:r Datum: 18 juni 1948  
Ägare Rutgersson

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

och  
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M 10984:209.

LUF.

267

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Askum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Lycke

Nr: Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Öster om vgsks. S. Askum kyrka.

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas. Trärester.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

ACC. N.R. M. 10984:211.

Lilla Askum

I en hamn ovanför Prästbacka, på Lilla Askums mark, bodde en man i en jordkula. Det är en 20 - 30 år sedan nu. Byggnaden hade stenhällar i taket och jord ovanpå. Den var något ingrävd. Detta har jag hört, ty jag har ej sett jordkulans själv. Men den var byggd till bostad. Jag vet inte vad mannen hette. Han var inte där om vintern, utan bara om sommaren. Det var väl någon idé han hade fått.

312

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

M 10984:204.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) ..... 8 - 9 skift

<sup>4</sup>  
Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. Källare .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Uppgives vara byggd för 85 år sedan. - Skalmur i flera skift  
runt om.

M. 10984:206.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) ..... 5 - 6 varv  
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. <sup>4</sup> Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. Rätt stora, grova hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion .....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) .....

M. 10984:208.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar) ..... 8 - 9 varv.....

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....  
<sup>4</sup>

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg) .....

C) Kilstensvalv .....

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant .....

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) Funktion. Potatiskällare förr, nu ur bruk. ....

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Åldern uppges till mellan 100 och 200 år. - Omedelbart intill

ligger ett f. d. svinhus uppfört i dubbel mur. Blott väggarna återstår. Vänster längsida

utgöres av berget. Bakre gaveln gränsar till källaren.

M.10984:210.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock) .....  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) .....  
c) Klart utbildad i 8 vary eller mera (mindre stenar) .....

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip .....

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan ..... Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar. ....

B) *Hälvtak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg .....) )

C) *Kilstensvalv* .....

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant .....

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälvtäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge .....

7) **Funktion.** .....

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) .....

312

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

ACC. N:R M. 10984:211.

Lilla Askum

I en hamn ovanför Prästbacka, på Lilla Askums mark, bodde en man i en jordkula. Det är en 20 - 30 år sedan nu. Byggnaden hade stenhällar i taket och jord ovanpå. Den var något ingrävd. Detta har jag hört, ty jag har ej sett jordkulans själv. Men den var byggd till bostad. Jag vet inte vad mannen hette. Han var inte där om vintern, utan bara om sommaren. Det var väl någon idé han hade fått.

ACC. N:oR M. 10984:212.

3/3

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Här ovanför, uppe bland kollarna, hade de sandtäkt förr. För flera år sedan bodde där en gubbe i en källare. Han hade fått sälja sin gård och sedan flyttade han in i källaren. Det är en 20 - 30 år sedan. Gubben hette Niklas Olsson och hans hustru hette Abela. - Källaren var murad av sten; hur taket såg ut vet jag inte. Var eldstaden låg vet jag inte heller, för jag har aldrig varit inne i den källaren.

Acc. nr M 10984:213.

LUF.

256

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Askum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Ramneklova Nr

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M.10984:214.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatara hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

LUF.

Acc. nr: M 10984 215.

264

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Tossene Nr:

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Öster om Tossene kyrka.

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.  
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden  
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning.

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

LUF.

Acc. nr M 10984:217.

265

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Tossene Sörgård N:r

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, 1/2 ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel halm under tegeltak. Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

LUF.

268

Acc. nr M 10984:219.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Dammen, Djupedal.

Nr:

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

LUF.

255

Acc. nr: M 10984:221.

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av Johan Pettersson  
Härad: Sotenäs ..... Namn: .....  
Socken: Tossene ..... Adress: Kyrkesund  
By (gård): Säm eller Bäljeröd? Nr: ..... Datum: 22. 7. 1948.  
Ägare: .....  
.....

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)  
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar  
.....
- 2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.  
Någon  
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel grenar och löv, utv. brädtäckt. Femton åsar. Dessa  
vila delvis på 4 snedlagda slanor, en över varje hörn.
- 3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden  
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

M. 10984:216.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

- A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)  
b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)  
c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamental a hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässstenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg )

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärlagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, längsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)

Acc. nr M 10984:217.

LUF.

265

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Tossene Sörgård N:r

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel halm under tegeltak. Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

268

Acc. nr M 10984:219.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Sotenäs

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Dammen, Djupedal.

Nr

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M 10984:221.

LUF.

255

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av Johan Pettersson

Härad: Sotenäs

Namn:

Socken: Tossene

Adress: Kyrkesund

By (gård): Säm eller Bäljeröd? Nr:

Datum: 22. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.  
Någon

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel grenar och löv, utv. brädtäckt. Femton åsar. Dessa  
vila delvis på 4 snedlagda slanor, en över varje hörn.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M 10984: 223.

LUF.

263

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
Härad: Stångeneås ..... Namn: Johan Pettersson .....  
Socken: Brastad ..... Adress: Kyrkesund .....  
By (gård): Lund ..... Nr ..... Datum: 23. 7. 1948.  
Ägare .....

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar .....

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel .....

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden .....

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning .....

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter .....

LUF.

262

Acc. nr: M 10984:225.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Stångeneås

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lyse

Adress: Kyrkesund

By (gård): Djupadal

Nr:

Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas. Vackra, tjocka skalmurar.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Acc. nr M 10984:227.

LUF.

269

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Stångeneås

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lyse

Adress: Kyrkesund

By (gård): Kyrkebyn

Nr: Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur, o. annan sten.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tångtak med tegelpannor på. Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

LUF.

Acc. nr: M 10984:229.

258

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tanum

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lur

Adress: Kyrkesund

By (gård): Gisléröd?

Nr

Datum: 24. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) nästan helt ingrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill tomning

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas, intet spår därefter.

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

Acc. nr M 10984: 223.

LUF.

263

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Stångeneås

Namn: Johan Pettersson

Socken: Brastad

Adress: Kyrkesund

By (gård): Lund

Nr ..... Datum: 23. 7. 1948.

Ägare .....

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

LUF.

Acc. nr: M 10984:225.

262

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Stångeneås

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lyse

Adress: Kyrkesund

By (gård): Djupadal

Nr:

Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas. Vackra, tjocka skalmurar.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Acc. nr M 10984:227.

LUF.

269

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Stångeneås

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lyse

Adress: Kyrkesund

By (gård): Kyrkebyn

Nr.

Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

.....

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur,  
o. annan sten.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel. Tångtak med tegelpannor på. Åstak.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

J  
U  
LUE.

Acc. nr M 10984: 229.

258

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tanum

Namn: Johan Pettersson

Socken: Lur

Adress: Kyrkesund

By (gård): Gisleröd?

Nr

Datum: 24. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) nästan helt ingrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar intill tomning

2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas, intet spår därefter.

3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

LUE.

Acc. nr: M 10984:231.

257

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tanum

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tanum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Stenbacken, Tanumshede Nr:

Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade

väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M10984:233.

LUF.

205

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tjörn

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stenkyrka

Adress: Kyrkesund

By (gård): Röd

Nr 1<sup>2</sup>

Datum: 3 juli 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar vid åkerkant. Detta  
är den södra av de båda källarna i Röd.

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur,  
(någon)

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

Acc. nr M 10984:235.

LUF.

206

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tjörn

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stenkyrka

Adress: Kyrkesund

By (gård): Röd Nr 1<sup>3</sup>

Datum: 3 juli 1948

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) något ingrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar vid åkerkant

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade delvis, delvis skalmur väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M10984:237.

LUF.

207

Landskap: Bohuslän  
Upptecknat av Johan Pettersson  
Härad: Tjörn  
Namn:  
Socken: Stenkyrka  
Adress: Kyrkesund  
By (gård): t. Olsnäs Nr 1<sup>9</sup> Datum: 3 juli 1948  
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)  $\frac{1}{2}$  nedgrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar helt nära boningshus

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

ACC. N:R M. 10984:239.

Kräkeda l<sup>1</sup>b

I backen, vid byvägen mellan Bräcke och Hjälteby, finns en jordkällare med 4 fundamentala hörnstenar, en överkragad vid ena långväggen och resten tvärslagda hällar.

10 juni 1948

319  
FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Acc. n:r M10984:240.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tjörn

Namn: Johan Pettersson

Socken: Valla

Adress: Kyrkesund

By (gård): Berga Nr 1<sup>3</sup>

Datum: 10 juni 1948

Ägare

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

304

Acc. nr: M 10984:242.

LUF.

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Hisingens Västra

Namn: Johan Pettersson

Socken: Säve

Adress: Kyrkesund

By (gård): Gopås Nr 1<sup>4</sup>

Datum: 7 december 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr: M 10984:231.

LUE.

257

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tanum

Namn: Johan Pettersson

Socken: Tanum

Adress: Kyrkesund

By (gård): Stenbacken, Tanumshede N:r

Datum: 23. 7. 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måtsuppgifter

Acc. nr M10984:233.

LUF.

205

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tjörn

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stenkyrka

Adress: Kyrkesund

By (gård): Röd

Nr 1<sup>2</sup>

Datum: 3 juli 1948.

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar vid åkerkant. Detta är den södra av de båda källarna i Röd.

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.  
(någon)

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr M 10984:235.

LUF.

206

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av

Härad: Tjörn

Namn: Johan Pettersson

Socken: Stenkyrka

Adress: Kyrkesund

By (gård): Röd Nr 1<sup>3</sup>

Datum: 3 juli 1948

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.) något ingrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar vid åkerkant

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade  
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar  
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i  
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda mättsuppgifter

Acc. nr: M10984:237.

LUF.

207

Landskap: Bohuslän

Upptecknat av Johan Pettersson

Härad: Tjörn

Namn:

Socken: Stenkyrka

Adress: Kyrkesund

By (gård): t. Olsnäs

Nr. 1<sup>9</sup>

Datum: 3 juli 1948

Ägare

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)  $\frac{1}{2}$  nedgrävd

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar helt nära boningshus

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, tory, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

Acc. nr: M10984:240.

LUF.

Landskap: Bohuslän ..... Upptecknat av .....  
 Härad: Tjörn ..... Namn: Johan Pettersson .....  
 Socken: Valla ..... Adress: Kyrkesund .....  
 By (gård): Berga Nr 1<sup>3</sup> Datum: 10 juni 1948 .....  
 Ägare .....  


---

## Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Takfäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttuppgifter

304

Acc. nr M 10984:242. LUF.

Landskap: Bohuslän  
Härad: Hisingens Västra  
Socken: Säve  
By (gård): Göpås Nr 1<sup>4</sup>  
Ägare

Upptecknat av

Namn: Johan Pettersson

Adress: Kyrkesund

Datum: 7 december 1948.

### Sten- och jordkällare m. m.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd,  $\frac{1}{2}$  ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.

Taktäckning: tång, jord, torv, tegel

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden

Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar/gavlar icke/continuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttuppgifter